

2021年3月5日

各 位

会 社 名 日 本 金 属 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 下 川 康 志
(コード：5491 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 長 谷 川 伸 一
(TEL 03-5765-8100)

当社板橋工場圧延機における火災発生について（第二報）

2021年2月25日に発生した当社板橋工場圧延機火災では、工場近隣の皆様、関係省庁、取引先の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

以下に現状の調査と復旧時期につきまして、お知らせいたします。

記

1. 火災発生原因

火災発生翌日の2月26日に公設消防と共に原因究明調査を行いました。その際、火災発生原因と推定される事象が認められており、公設消防主導での現地調査は終了しております。現状、弊社での原因究明調査を実施中であります。

尚、火災発生原因と再発防止策については、調査報告書を3月末までに提出し、公設消防に正式受理されましたら、改めてお知らせいたします。

2. 復旧時期

現在、圧延機製造メーカーと共に、損傷箇所の詳細調査を実施すると同時に必要部品の手配を行っております。現段階では5月上旬再稼働を予定しております。

3. 業績への影響

被害状況は、2021年2月26日に発表しております第一報に記載しておりますとおり、人的被害は無く、物的被害は当該圧延機の一部損傷を確認しております。また、当該圧延機が担っていた工程につきましては、他圧延機への代替により製品供給を開始しております。なお、今後、業績への重大な影響が見込まれると判断された場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上